

Mood Professional Finish Tre og Panel 40 Halvblank



*Jevnt resultat
Hard og slitesterk overflate
Svært motstandsdyktig mot flekker*

Mood Professional Finish 40 er en halvblank maling til dør, list, tre og panel - og også metalloverflater - innendørs. Den er meget enkel å påføre og gir et vakkert, svært jevnt, hardt og slitesterkt resultat.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 10 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Fra +10°C til ca. +25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 4 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Umalte flater: Sørg for at underlaget er tørt, rent og støvfritt. Reparer eventuelle skader med Beckers sparkel for tre. Slip med middels fint sandpapir. Grunn med grunning for tre og panel.

Malte flater: Fjern først støv, skitt og løs maling. Rengjør overflaten med Beckers Malervask som anvist. Reparer eventuelle skader med Beckers sparkel for tre. Blanke flater mattslipes med fint sandpapir. Grunn med grunning for tre og panel. Det er ikke nødvendig å grunne flater i god stand.

Bruk Heftgrunn til metall- og fabrikkmalte eller ikke-sugende overflater.

Påføring

Rør malingen grundig fra bunnen. Påfør 1-2 strøk med Mood Professional Finish - med pensel eller sprøyte. Slip mellom strøkene med fint sandpapir eller fiberrens for ekstra godt sluttresultat.

På store flater kan det brukes rulle. Unngå rulle med skumgummi da den drar luft ned i malingen. Jevn ut malingen med en flat fordriver.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Vedlikehold

Vanlig vedlikehold: Rengjør flaten med et rengjøringsmiddel eller oppvaskmiddel og skyll med lunkent vann. For best resultat, vask hele flaten nedenfra og opp og så lufte godt for at flaten skal tørke raskere.

Flekkfjerning: Bruk vanlig rengjøringsmiddel. Sort misfarging (metallsvete) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løseløsemiddel eller sprit.

Forbedring: Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

For optimalt resultat, mal alltid hele flaten for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller. For å male flekker, forsøk å etterligne flatens/malingens penselstruktur for å redusere risikoen for struktur-, farge- og glansforskjeller.

Annet: De endelige egenskapene til tre- og panelmaling oppnås først etter ca. 3 dager ved normal romtemperatur 23°C. Unngå å skitne til og å rengjøre flatene til malingen er ferdig herdet.

Viktig

Ikke mal hvis overflaten er kaldere enn +10°C

Vent ca. 7 døgn med tyngre belastning av flaten.
Se beckers.no for mer informasjon.