

Gulvmaling EP



*Gulvmaling EP anbefales til moderat mekanisk- og kjemisk belastning.
Grunning og maling kan gjøres med samme produkt.
Produktet har M1 utslippsklassifisering for byggemateriale for innendørs bruk.*

En vanntynnbar to-komponent vann-dampgjennomtrengelig epoksymaling. Gulvmaling EP er egnet for gamle og nye betonggulv som er utsatt for moderat belastning f.eks. i fellesarealer i leilighetsbygg og vaskerom. Produktet er også egnet for betonggulv som tidligere er behandlet med epoksymaling eller annen overflatebehandling. Gulvfärg EP er CE-merket i henhold til standarden EN 1504-2. Kun til profesjonell bruk.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK

Grunning 5–7 m²/l. Mellom-og Toppstrøk 7–10 m²/l. Det faktiske forbruket er avhengig av overflatens ruhet og sug i underlaget.

GLANS
Blank

MALINGSTEMPERATUR

Under maling og tørking må temperaturen i luften, overflaten og malingen være over + 15 ° C og den relative luftfuktigheten under 80%. Betongens relative fuktighet bør ikke overstige 97%.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr 6 timer.

Overmalbar 16 timer.

Gjennomherdet etter 7 dager.

BINDEMIDDEL
Epoxy

TØRRSTOFFINNHOOLD VED VOLUM
60 %

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Nytt betonggulv:

Fjern støpehud fra betongoverflaten ved for eksempel overflatesliping eller saltsyrebehandling. Fjern alt støv etter sliping.

Saltsyrebehandling utføres med en fortennet løsning (1 del konsentrert saltsyre, 4 deler vann). Skyll gulvet med mye vann.

Underlaget må være tørt, fast og solid før overflatebehandling.

Gammelt betonggulv:

Rengjør gulvet og fjern fett, olje, kjemikalier og andre urenheter med rengjøringsmiddelet Beckers Malervask. Fjern gammel løst malingsfilm ved sliping. Åpne sprekker, hull og bom i betongen slipes med en slipemaskin. Fjern løst materiale og støv. Fyll hull, åpnet sprekker, bom og hull med for eksempel et egnet sementbasert sparkelmasse eller en epoksysparkel. Slip de sparklede områdene til samme nivå som den omkringliggende overflaten og fjern støvet før du maler.

Påføring

Rør eller rist først base og herder hver for seg. Bland de riktige proporsjonene base og herder grundig (ca. 2 minutter for å få en homogen blanding) ved å bruke en industriell håndbormaskin med lav hastighet med en egnet visp. Utilstrekkelig blanding eller feil blandingsforhold vil føre til ujevn tørking av overflaten, svekke beleggets egenskaper og risikere at applikasjonen blir mislykket.

Blandingsforhold

Komponent A: 3 volumdel Gulvmaling EP

Komponent B: 1 volumdel Gulvmaling EP Hardener

Grunning

Grunn med Gulvmaling EP tynnet 30-40% med vann. Vann tilsettes den ferdige blandingen og blandes forsiktig inn.

Påføring

Maling bør utføres 16-48 timer etter grunning. Malingen kan tynnes maks. 10-35% med vann. Hell blandingen på gulvet, fordel den med en sparkel og juster nivå med en piggrulle.

Merk! Tilsett den gjenværende blandingen i neste sats av produktet, ikke skrap den ut av beholderen på gulvet.

Sklisikkring:

Reduser sklifare på den malte overflaten ved å legge Beckers Sklisikkringsmiddel til Gulvmaling EP. Begynn med å påføre det første strøket normalt i henhold til instruksjonene. Når Gulvmaling EP er tørt nok til å gå på (innen 24 timer), må du påføre Beckers Sklisikkringsmiddel på følgende måte: Tynn Gulvmaling EP med 20 volum-% vann. Rør grundig med en industriell håndbormaskin med lav hastighet med en egnet visp. Tilsett 0,3 L Beckers Beckers Sklisikkringsmiddel i 10 liter Gulvmaling EP. Bland komponentene grundig ved hjelp av en industriell håndbormaskin med lav hastighet med en egnet visp. Bruk en rull med kort vevlengde til å male hele gulvområdet eller bare deler av det merket med maskeringstape. Hvis den sklisikre behandlingen virker utilstrekkelig, kan du forbedre den ved å påføre et nytt strøk etter 2 timers tørketid. Merk at under påføring vil tykke malingstrøk ikke herde ordentlig, men i stedet forbli i en gelélignende form.

Når du er ferdig med å male

Unngå att større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet.

Vedlikehold

Den malte overflaten vil nå sin endelige slitasje- og kjemiske motstand ca. 1 uke etter overflatebehandlingen. Unngå rengjøring i løpet av denne tiden. Rengjør overflaten med en børste, mopp eller støvklut. Skitne overflater kan rengjøres med en industrivaskemaskin og en nøytral (pH 6-8) vaskeoppløsning.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.