

Metall Fasademaling



*Svært god værbestandighet - alle årstider
God vedheft
Dekker godt*

Trenger metall fasaden renovering? Mal på nytt!
Beckers Fasademaling er en halvblank maling beregnet på maling av fabrikk malt metallplate, umalt rustbeskyttet metallplate, aluminium og galvanisert metallplate. Malingen fester seg godt på de fleste overflater og gir en veldig god beskyttelse mot vær og vind.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
8 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Ikke under +7°C i overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca 2-4 timer. Kan overmales etter 6-12 timer

BINDEMIDDEL
Styrenakrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Version 130922

Forberedelse av overflaten

Vask skitne overflater. Skrap, slip og børst bort løs maling. Rust fjernes med stålborste, sliping eller sandblåsing. Vask alltid overflatene, slip ubehandlede plater og mattslip harde malingsrester.

GALVANISERTE PLATER SOM ER OKSYDERT:

Oljet eller fabrikkgrunnet galvanisert plate kan males. Avfettes med Beckers Avfetting og skylles godt. Vask deretter platen med Beckers Utendørsvask og skylles. Slip overflaten med slipesvamp og skylles. Når flaten er tørr og ren, grunn med Beckers Primex Metall. Passivisering mot oksydeing på annen måte, f.eks. med krom, svekker festeegenskapene og kan først males etter 5 års eksponering utendørs. Mindre flater kan overmales hvis man følger rengjøringsanbefalingene for oljet eller galvaniserte plater.

FABRIKKBEHANDLEDE OG TIDLIGERE MALTE

PLATER: Fasade med fabrikkklakkerte plater av PVF2 eller Organosol må renses helt til ren overflate og spyles med vanntrykk på 700 bar alternativt sammen med Beckers Malingsfjerner. Fasader med Plastisol, polyester og plastmalte flater med akrylat eller styrenakrylat vaskes med Beckers Utendørsvask til den ikke sverter. Polyester krever lett slipp ved rengjøring. Rust fjernes helt, løs maling skrapes bort, blanke flater mattes. Grunn flater som har hatt rust med Beckers Primex Metall.

SKYLLEANVISNING: Skyll med høytrykk. Best resultat oppnås med varmt vann (minst +70°C).

Påføring

Underlaget skal være tørt før maling. Bruk helsyntetisk pensel og rulle. Legg på 2 strøk Metall Plåtfasad Halvblank lett til minst 60 mym tørr film. Ved høytrykksmaling anbefales munnstykke 18/50 og trykk 175-200 bar.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig

Rør malingen før bruk ved behov.

Husk at kaldt og fuktig vær forlenger tørketiden. Mal derfor ikke i fuktig vær (>80% RH). Mal heller ikke på solvarme flater, da malingsens tørketid blir for rask.

Mal heller ikke utendørs når det er fare for regn og dugg de nærmeste 2 timene etter avsluttet maling.

Vi anbefaler prøvemaling av en lite flate for å kontrollere feste m.m. før hele flaten males. På aluminium oppnås fullt feste etter ca. en uke.

For mer informasjon, se våre råd, brosjyrer og hjemmesider.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.